

مقاومت مصالح کاردانی

مدرس: محمد جواد شعبانی

جزوه تا پایان فصل دوم (میان ترم)

مقاومت مصالح

فهرست:

- فصل ۱ - مقدمه - معرفی تنش
- فصل ۲ - تنش و کرنش - بارگذاری محوری
- فصل ۳ - پیچش
- فصل ۴ - خمش
- فصل ۵ - برش
- فصل ۶ - تغییر مکان ترها


منابع:

مقاومت مصالح - فردیناند می بیئر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف


مقاومت مصالح - اندرو پروو

فصل اول : مقدمه - معجزه تنش

مقدمه : هرگاه جسم مطابق شکل زیر تحت انفعال بارها قرار گیرد، نیروها داخلی در جسم موجود آمده که این نیروها می‌توانند در جسم تنش را ایجاد نمایند.




حال اگر از نقطه O به موازات صفحه yz برش ایجاد شود و قسمت چپ جسم جدا شود در این برش برای حفظ تعادل در سطح برش حزرده نیروی داخلی موجود خواهد آمد که این نیرو بر سطح A که از نقطه O می‌گذرد وارد خواهد شد. این نیرو را می‌توان با دو مولفه عمود بر سطح (F_n) و هم‌راست بر سطح (F_t) تجزیه نمود.



از تقسیم F_n بر مساحت سطح مقطع (A) کمیتی به دست می‌آید که به آن تنش قائم (σ) و از تقسیم F_t بر مساحت سطح مقطع (A) نوع دیگر از تنش به دست می‌آید که به آن تنش برشی (τ) می‌گویند.



معموم تنش

تنش محوری (قائم): نیرو بر واحد سطح در سطح مقطع دلخواه را تنش محوری گویند.




$$\text{تنش محوری} = \frac{\text{نیروی محوری}}{\text{مساحت سطح}} \rightarrow \sigma = \frac{P}{A}$$

نکته: طبق قرارداد اگر نیروی محوری کششی باشد تنش حاصل از آن را نشی و با علامت مثبت (+) نشان می دهند. همچنین اگر نیروی محوری فشاری باشد تنش حاصل از آن را فشاری و با علامت منفی (-) نمایش می دهند.





$$\sum F_x = 0 \rightarrow R_A = P_1 \Rightarrow \sigma_A = \frac{R_A}{\text{مساحت } A}$$



$$\sum F_x = 0 \rightarrow R_B = P_1 - P_2 \Rightarrow \sigma_B = \frac{P_1 - P_2}{\text{مساحت } B}$$

نکته: اگر ضلع تحت بارگشته در محور قرار گیرد آنگاه بران می سپد نیروی داخلی از رابطه انتقالی زیر استفاده می شود:



$$\sum F_x = 0$$

$$\rightarrow R = \int_x^L P(x) dx$$

نکته: واحد تنش در سیستم متریک نیروی به متر مربع $(\frac{N}{m^2})$ و اسکال در سیستم اینچی U.S
 پوند بر اینچ مربع $(\frac{lb}{in^2})$ است. psi

متریک: $\frac{kg}{cm^2}$ or $P_a = \frac{N}{m^2}$ or $kPa = \frac{kN}{m^2}$ or $MP_a = \frac{N}{mm^2}$

U.S: $psi = \frac{lb}{in^2}$ or $ksi = \frac{k lb}{in^2} = 10^3 psi$

نکته: در طراحی ها باید رابطه زیر مورد توجه قرار گیرد
 ① کنترل: باید تنش موجود در عضو از تنش مجاز که برای سازه تعیین شده تعیین می شود کمتر باشد.

$$\sigma_{موجود} = \frac{P_{موجود}}{A_{موجود}} \leq \sigma_{مجاز}$$

② فرضیه باربری: چنانچه سطح مقطع عضو موجود و تنش مجاز معلوم باشد می توان فرضیه باربری مجاز را براساس رابطه زیر تعیین نمود.


$$P = \sigma_{مجاز} \times A_{موجود}$$

③ مراحض: چنانچه بار اعمالی به عضو موجود باشد و تنش مجاز معلوم باشد (طبق آیین نامه) در این صورت می توان سطح مقطع مجاز را براساس رابطه زیر تعیین نمود:


$$A = \frac{P_{موجود}}{\sigma_{مجاز}}$$

تشن برش: حد گاه نیروی وارد شده به سطح مقطع جسم، ماس باشد. تشن بوجهی در عنصر را تشن برشی گویند.

$$\tau = \frac{F}{A}$$



$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{P/2}{A} = \frac{P}{2A} \ll \tau_{\text{مجاز}}$$




نقشه: در طراحی ها باید به موارد زیر توجه شود:

$$\tau_{\text{مجاز}} > \tau_{\text{محور}} = \frac{V}{A} \quad (1)$$

$$V_{\text{مجاز}} = \tau_{\text{مجاز}} \times A \quad (2)$$

$$A_{\text{حداقل لازم}} = \frac{V_{\text{محور}}}{\tau_{\text{مجاز}}} \quad (3)$$


نقشه: محاسبه تشن برش معمولاً در اجزا انتقال دهنده مانند پیچ ها، برچها، چسب و جوش ها حائز اهمیت است. در ادامه تشن برشی در پیچ و برچ ارائه شده است. به عنوان نمونه دو ورق به ترکیب برچ بهم متصل شده اند و در نظر بگیرید. در صورتی که نیروی وارد به هر ورقه از یک جهت مشخص فراتر رود ممکن است برچ دینر قادر به تحمل آن نبوده و بریده شود. علت آن است که تشن برشی ایجاد شده در برچ از حد تحمل آن بیشتر شده است. به این حالت از برش در برچ، برش ساده یا منفرد گفته می شود.



$$\sum F_x = 0 \rightarrow F = V$$

$$\tau = \frac{V}{A} = \frac{F}{A}$$

حال چنانچه برنج اتصال دهنده سه ورق باشد تا سه در حالت بحرانی احتمال برش خوردن برنج در دو سطح وجود دارد. در این حالت برش به وجود آمده را برش مضاعف می گویند.



$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{F/2}{A} = \frac{F}{2A}$$




نکته: چنانچه اتصال بین دو ورق و ورق توسط n برنج انجام گیرد تا سه تنش برش در هر ورق وجود دارد. استفاده از رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$\tau = \frac{F}{n \cdot A} \quad \left\{ \begin{array}{l} \tau \text{ تنش برش در برنج} \\ F \text{ نیروی اعمالی بر ورق} \\ A \text{ سطح مقطع برنج} \\ n \text{ تعداد برنج اتصال} \end{array} \right.$$


$$\tau = \frac{F}{n \cdot m \cdot A} \quad \left\{ \begin{array}{l} \tau \text{ تنش برش در برنج} \\ F \text{ نیروی اعمالی بر ورق} \\ A \text{ سطح مقطع برنج} \\ n \text{ تعداد برنج اتصال} \\ m \text{ تعداد ورق} \end{array} \right.$$

نکته: تنش برش به وجود آمده در برنج باید از تنش برش مجاز برنج کمتر باشد تا برش در آن به وجود نیاید.

نمونه از انواع اتصالات:



تشن گھسیں :
 در سطوح کنگہ گاهی یا سطوح تماس اعضایی نہ بہ بلکہ بتر فشار وارد می کنند تشن ایجاد می شود نہ آن را تشن گھسیں می نامند.
 ① در شکل در بر روی فشار یک ستون بہ مؤنناسیون اعمال می گردد و فشار مؤنناسیون بہ این مستقل می گردد
 ۲ نوع تشن گھسیں بہ وجود می آید، در این صورت جزا هم داشتہ





الف - تشن گھسیں بین صفحہ زیرین ستون و مؤنناسیون
 $\sigma_B = \frac{P_1 \text{ موجود}}{A_1 \text{ موجود}} \leq \sigma_B \text{ مجاز}$
 کہ مجاز مربوط بہ مؤنناسیون است تا گھسیں نرود
 ب - تشن گھسیں بین مؤنناسیون و این

$$\sigma_B = \frac{P_2 \text{ موجود}}{A_2 \text{ موجود}} \leq \sigma_B \text{ مجاز}$$

کہ مربوط بہ این است تا گھسیں نرود

② چنانچہ با استفاده از پیچ یا چوبی در صفحه بہ بلکہ بتر مستقل شوند و نیروی تشن گھسیں در صفحه اعمال گردد
 آنگاه تشن گھسیں از طرف پیچ بہ سطوح داخلی سوراخ اعمال می گردد کہ می توان با استفاده از رابطه زیر تعیین نمود:



$$\sigma_B = \frac{F}{A} = \frac{F}{dt}$$



نیروی اعمالی از طرف پیچ بہ سطوح داخلی سوراخ در صفحه

در رابطہ d قطر سوراخ و t ضخامت صفحه می باشد. در واقع dt مساحت بر سطح مستطیلی کہ سطح تقویر یافته نیم استوانہ بر صفحه قائم می باشد.

نکته: چنانچه در ورق هم جنس توسط پیچ یا برچ به بدنه متصل شوند به بدنه پیوسته در ورقی که ضخامت کمتری داشته باشد بیشتر قابل ملاحظه است. همچنین در چنین حالاتی اگر به جای یک پیچ یا برچ از n پیچ استفاده شود باید مزاج کسر در n ضربه گردد.

$$\sigma_b = \frac{F}{A} = \frac{F}{n \cdot (t_{min} \times d)}$$

نکته: در سازه‌هایی که با اتصالات پیچ به بدنه متصل می‌باشند، اگر نیروی عضو کششی باشد، برای می‌سب تنش حد آن می‌توان به صورت زیر عمل نمود:



عضو کششی : $\sigma_{max} = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{F}{A} = \frac{F}{t \times b} \quad (1) \\ \frac{F}{A_n} = \frac{F}{t(b-d)} \quad (2) \end{array} \right.$

همچنین در حالت ۲ چنانچه بیش از یک پیچ داشته باشیم (n پیچ) آنگاه تنش خواهد برابر است:

$$\sigma_{max} = \frac{F}{A_n} = \frac{F}{t(b-nd)}$$

در این روابط A_n مساحت خالص است.



بر راحتی می‌توان تشخیص داد که حد اکثر تنش در قسمتی از عضو که دارای سوراخ است به وجود خواهد آمد (یعنی حالت ۲).

نکته: چنانچه دو عضو که با پیچ به بدنه متصل شده اند تحت نیروی متکری قرار گیرند آنگاه برای می‌سب تنش می‌توان از رابطه (1) استفاده نمود به این دلیل که باعث بسته شدن سوراخ می‌شوند و فشار منفرجه‌تری نگردد تا سطح سمت سوراخ هم نیز در تحمل نمایند.

$$\sigma_{max} = \frac{F}{A} = \frac{F}{t \times b}$$

نکته: بنا بر این در سازه‌های دو عضو با پیچ یا برچ ۲ مورد کنترل، ۲ مورد ظرفیت برابر را مورد لحاظ و مورد خواهد داشت.

تشن در مقطع مورب :
 چنانچه جسمی تحت بار محوری قرار گیرد، آنگاه نیروی محوری در صفحات مایل نسبتاً ایجاد تنش قائم کرده بلکه تشن برشی نیز ایجاد می کند.



برای مساحت سطحها : $\cos \theta = \frac{A_0}{A_\theta} \rightarrow A_\theta = \frac{A_0}{\cos \theta}$


تشن قائم در صفحه مایل : $\sigma_\theta = \frac{P_n}{A_\theta} = \frac{P \cos \theta}{A_0 / \cos \theta} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$

تشن برشی در صفحه مایل : $\tau_\theta = \frac{P_t}{A_\theta} = \frac{P \sin \theta}{A_0 / \cos \theta} = \frac{P}{A_0} \sin \theta \cos \theta = \frac{P}{2A_0} \sin 2\theta$

نکته : چنانچه $\theta = 0$ ، در آنجا $\tau_\theta = 0$ و $\sigma_\theta = \frac{P}{A_0}$

نکته : چنانچه $\theta = 45^\circ$ ، در آنجا $\tau_\theta = \frac{P}{2A_0}$ ، $\sigma_\theta = \frac{P}{2A_0}$

نکته : چنانچه $\theta = 90^\circ$ ، در آنجا $\tau_\theta = 0$ و $\sigma_\theta = 0$




A:

$$\sigma_A = \frac{P_1}{A_1} = \frac{20}{1} = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

B:

$$\sigma_B = \frac{P_1 + P_2}{A_2} = \frac{20 + 30}{2} = 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$




تنش در هر دو نقطه

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{40}{(1 \times 30) \times 10^{-4}} = 13.3 \text{ MPa} = 13.3 \times 10^6 \text{ Pa} \\ \sigma_2 &= \frac{20}{(1 \times 30) \times 10^{-4}} = 6.67 \text{ MPa} = 6.67 \times 10^6 \text{ Pa} \end{aligned} \right\}$$




$$\tau = \frac{V}{A} = \frac{20}{4 \times 10^{-4}} = 50 \text{ MPa} = 50 \times 10^6 \text{ Pa}$$



$$2V = 40 \rightarrow V = 20$$

مثال ۳- دو عدد پیچ و مهره فولادی برای انتقال دو مقطع به کار رفته است. چنانچه حد الاستیک برشی مقاومت در فولاد به کار رفته ۵۰ مپا باشد و ضریب ایمنی مورد نیاز ۳ باشد، قطر پیچ را تعیین کنید.



$$\tau = \frac{V}{A}$$


$$\tau = \frac{V}{F.S \cdot A} = \frac{60}{3} = 20 \text{ MPa}$$

$$V = 80 \text{ kN}$$


$$A = 2 \times \frac{\pi d^2}{4}$$

$$10 \times 20 = \frac{80 \times 10^3}{2 \times \frac{\pi d^2}{4}} \rightarrow d = \sqrt{\frac{160 \times 10^3}{\pi \times 20 \times 10^6}} = 0.05 \text{ m} = 50 \text{ mm}$$

مثال ۴- با توجه به شکل عضوها به بلبریند معضل شده اند. چنانچه تنش عمودی در قسمت BD برابر ۵۰ مپا باشد، مقدار است تعیین P. مساحت سطح مقطع عضو BD برابر ۸۰۰ mm² باشد.



$$\sigma_{BD} = \frac{F_{BD}}{A_{BD}} \Rightarrow F_{BD} = \sigma_{BD} \cdot A_{BD} = 50 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 800 \text{ mm}^2 = 40000 \text{ N}$$




$$\theta = \tan^{-1} \frac{240}{450} = 28$$

$$\sum M_C = 0 \rightarrow P \times 135 + F_{BD} \sin \theta \times 450 = 0$$

$$\rightarrow P = - \frac{F_{BD} \times \sin \theta \times 450}{135} = - \frac{40000 \times \sin 28 \times 450}{135} = -62596 \text{ N} = -62.6 \text{ kN}$$

مثال ۳- بار عمودی 40 کیلو نیوتن چوبی کوتاه که توسط پایه بتنی روی خاک نگهداری می شود دارد شده است. مطلوب است: الف- حداکثر تنش برشی روی پایه بتنی. ب- اندازه پایه بتنی اگر تنش برشی حداکثر در خاک 145 کیلو پاس باشد.





الف -
 $A = 100 \times 120 \text{ mm}^2 = 12 \times 10^3 \text{ mm}^2 = 12 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
 $P = 40 \text{ kN} = 40 \times 10^3 \text{ N}$

تنش یکدستی روی فونداسیون
 $\sigma = \frac{P}{A} = \frac{40 \times 10^3}{12 \times 10^{-3}} = 3.33 \times 10^6 \text{ (}\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa)} \leftarrow$

ب- به طراحی انجام کرد
 $\sigma = \frac{F}{A_b} \rightarrow A_b = \frac{F}{\sigma} = \frac{40 \text{ kN}}{145 \text{ kPa}} = 0.276 \text{ m}^2$

$A = b^2 \rightarrow b = \sqrt{A} = \sqrt{0.276} = 0.525 \text{ m} = 525 \text{ mm}$

مثال 4- دو عضو چوبی با سطح مقطع مستطیلی 75x125 mm توسط چوب ساده متصل شده اند. تنش برشی و محور رادار متقابل بدست آورید. چنانچه مقاومت چوب حسب در کشش 1.1 مپا و در برش 1.4 مپا باشد، همزیب المپیان رادار متقابل بار وارده تعیین کنید.



ب-
 $\sigma = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta = \frac{3.6}{0.075 \times 0.125} \times \cos^2 25 = 315.4 \text{ kPa}$

ج-
 $\tau = \frac{P}{2A_0} \sin 2\theta = \frac{3.6}{2 \times (0.075 \times 0.125)} \sin(2 \times 25) = 147.1 \text{ kPa}$

حال برای یافتن همزیب المپیان کافی است نسبت
 $F.S = \frac{\text{مقاومت}}{\text{مقاومت مورد نیاز}} = \frac{\text{تعیین کرد}$


$F.S = \frac{1.1 \text{ مپا}}{315.4 \text{ kPa}} = \frac{1.1 \times 10^3 \text{ kPa}}{315.4 \text{ kPa}} = 3.5$

$F.S = \frac{1.4 \text{ مپا}}{147.1 \text{ kPa}} = \frac{1.4 \times 10^3 \text{ kPa}}{147.1 \text{ kPa}} = 9.5$

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

تنش: نیروی وارد بر واحد سطح را تنش می‌گویند.

کرنش محوری یا محوری: مطابق شکل چنانچه میلای تحت بار محوری قرار گیرد در آن تغییر طول ایجاد شده که مقدار آن را با δ نمایش می‌دهند. مقدار تغییر طول به طول اولیه میل معروف کرنش محوری است که با ϵ نمایش می‌دهند.



کرنش محوری $\epsilon = \frac{\delta}{L_0} = \frac{L_1 - L_0}{L_0}$

ارتباط بین تنش و کرنش:

ارتباط بین تنش و کرنش برای مواد مختلف رای توان با استفاده از آزمونهای کشش یا فشار تعیین نمود. در شکل زیر منحنی تنش-کرنش محوری برای یک فولاد ساختمانی نشان داده شده است. لازم به ذکر است منحنی تنش-کرنش وابسته به جنس مصالح می‌باشد و ارتباطی به ابعاد جسم مورد آزمایش ندارد.


همان طور که مشاهده می‌گردد در ابتدا منحنی تنش-کرنش به صورت خطی می‌باشد. در این محدوده رفتار جسم به صورت الاستیک بوده است. به این معنی که جسم در اثر اعمال بارهای خارجی تغییر شکل

داده و با حذف بار مانند یک فنر به وضعیت اولیه‌اش بازمی‌گردد (نقطه A)

در صورتی که تنش ایجاد شده در جسم بیشتر از حد الاستیک شود جسم وارد مرحله پلاستیک شده و در نتیجه حتی با حذف بار مقداری از تغییر شکل دائمی در جسم باقی خواهد ماند.

در نقطه B که همان حد تسلیم فولاد است تغییر شکل ارتجاعی به تغییر شکل پلاستیک تبدیل می‌شود و در نامله B تا C فولاد رفتاری خمیر داشته و در تنش نسبتاً ثابت، تغییر شکل قابل توجهی از خود نشان می‌دهد. اما در نامله C تا D با ادامه تغییر شکل، مقاومت فولاد در برابر افزایش

تغییر شکل بیشتر شده که به آن اصطلاحاً سختی مجدد گفته می شود. در ناله D تا E نیز سطح مقطع نمونه به شدت کاهش یافته و در نهایت نمونه کشیده می شود.



OA: الاستیک خطی

AB: الاستیک غیر خطی

BC: ناحیه پلاستیک جاری شدن

CD: ناحیه سخت شدن

DE: ناحیه نرم شدن مجدد یا تقویت درون

نقطه: مولوداس خمی در درجه ST-37 مورد استفاده قرار می گیرد.

$$\sigma_u = 3700 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} = 37 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$


$$\sigma_y = 2400 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_p = 1900 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

به طور معمول در طراحی ها از ناحیه الاستیک خطی استفاده می شود. از این رو در صورتی که جسی تا حد تناسب بارگذاری گردد ارتباط خطی بین تنش و کرنش وجود داشته که آنرا می توان توسط قانون هوک بیان نمود.

$$\sigma = E \epsilon$$

که در این رابطه σ تنش عمده، ϵ کرنش در حالت تنش عمده، E مدول الاستیک مصالح و θ همان زاویه سمت خطی نمودار است.




$$\tan \theta = \frac{\sigma}{\epsilon} = E$$


چگانه $\rho = 2400 \frac{kg}{m^3}$ و $E = 0.0012$ بر حسب $\frac{kg}{cm^2}$

$$E = \frac{2400}{0.0012} = 2.1 \times 10^3 \frac{kg}{cm^2}$$

نکته: مواد نرم نسبت به برش ضعیف هستند و زمانی که تحت بارها عمودی قرار می گیرند تحت زاویه 45 درجه می شکنند چون در این زاویه تنش برش حداقل مقدار خود را دارد.




نکته: مواد ترد نسبت به کشش ضعیف هستند و هنگامی که تحت بارها عمودی قرار می گیرند به صورت عمودی می شکنند. چون در منفه قائم تنش عمود حداقل است.



نکته: در منحنی تنش - کرنش هر چه ناحیه پلاستیک بزرگتر باشد ماده نرم تر بوده به طوری که برای مواد ترد هیچگونه ناحیه پلاستیک در منحنی تنش - کرنش وجود ندارد.


نسبت پواسون:

هرگاه یک میلای تحت بار قرار گیرد تغییر طول آن همراه با انقباض یا انبساط جانبی همراه خواهد بود. نسبت تغییر ابعاد نسبی در راستای جانبی به راستای طولی را نسبت پواسون گویند.



$$\nu = - \frac{\text{کرنش جانبی}}{\text{کرنش عمود}} = - \frac{\epsilon_y}{\epsilon_x}$$

یا در حالت سه بعدي



$$\nu = - \frac{\text{کرنش جانبی}}{\text{کرنش عمود}} = - \frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} = - \frac{\epsilon_z}{\epsilon_x}$$

بنابراین $\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$

تغییر طول اعضا تحت بارگذاری محوری :
 هرگاه عضوی تحت بارگذاری محوری قرار گیرد آنگاه برابری قانون هوبن خواهیم داشت :
 که جنس همگن و دارای سطح مقطع ثابت

$$\sigma = E \cdot \epsilon \quad \rightarrow \quad \frac{P}{A} = E \cdot \frac{\delta}{L} \quad \rightarrow \quad \delta = \frac{PL}{EA} \quad \textcircled{I}$$

چنانچه نیروی محوری کششی باشد آنگاه تغییر طول به صورت افزایش است و چنانچه نیروی محوری فشار باشد آنگاه تغییر طول به صورت کاهش است.
 به توجه به رابطه فوق به EA قرار گرفته در فرج کسر علیت محوری گفته می شود.

برای استفاده از رابطه \textcircled{I} باید شرایط زیر برای تمام طول L برابر باشد :


- ① سطح مقطع عضو ثابت باشد (A ثابت)
- ② جنس همگن باشد (E ثابت)
- ③ عضو دو سر نیروی باشد (P ثابت باشد)

چنانچه شرایط فوق برقرار نباشد در حالت خواهیم داشت :


الف - اگر نیرو، جنس سطح مقطع در تمام طول عضو ثابت نباشد، اما عضو را بتوان به چند قسمت محوری تقسیم کرد که در این سه حالت فوق در هر قسمت آن برقرار باشد آنگاه از رابطه زیر برای تغییر طول کل عضو استفاده می گردد :

$$\delta_{total} = \sum_{i=1}^n \delta_i = \sum_{i=1}^n \frac{P_i L_i}{E_i A_i} \quad \textcircled{II}$$


برای مثال :



$$\delta = \frac{P}{E} \left(\frac{L_1}{A_1} + \frac{L_2}{A_2} \right)$$




$$\delta = \frac{P}{A} \left(\frac{L_1}{E_1} + \frac{L_2}{E_2} \right)$$




$$\delta = \frac{1}{EA} (P_1 L_1 + P_2 L_2) \quad , \quad P_2 = P_1 - P_3$$

اگر تغییرات P ، E و A در طول باشد از رابطه زیر تغییر طول عضو بدست می آید.




$$\delta = \int_0^L \frac{P_x \cdot dx}{E_x \cdot A_x}$$




مثال:

وزن طول واحد = w
وزن کل میله = $W = wL$



$$\delta = \int_0^L \frac{P_x \cdot dx}{EA} = \frac{1}{EA} \int_0^L wx \cdot dx = \frac{w}{EA} \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^L = \frac{wL^2}{2EA}$$

$$\xrightarrow{wL = W} \delta = \frac{WL}{2EA}$$




مثال: مقدار کاهش طول را بدست آورید (وزن را در نظر بگیرید):

$$\delta = \delta_1 + \delta_2$$

$$\delta = \left(\frac{PL_1}{EA_1} + \frac{w_1 L_1}{2EA_1} \right) + \left(\frac{(P+w_1)L_2}{E_2 A_2} + \frac{w_2 L_2}{2E_2 A_2} \right)$$

نکته: در رابطه $\delta = \frac{PL}{EA}$ ، δ در واقع جابجایی یک مقطع نسبت به یک مقطع دیگر یا جابجایی نسبی است و به طور کلی به صورت زیر بیان می گردد:



$$\delta_{B/A} = \delta_B - \delta_A = \frac{PL}{EA}$$

چنانچه نقطه A ثابت باشد آنگاه $\frac{PL}{EA}$ جابجایی نقطه B را نشان می دهد.
اگر چنانچه نقطه A دارای جابجایی δ_A باشد آنگاه جابجایی نقطه B برابر است با:

$$\delta_B - \delta_A = \frac{PL}{EA} \rightarrow \delta_B = \delta_A + \frac{PL}{EA} = \delta + \frac{PL}{EA}$$

گوشش حرارتی:

چنانچه عضو تحت تغییرات دما تغییر طولی به میزان δ_T بدهد، گوشش حرارتی آن را می توان

از رابطه زیر تعیین کرد:

$$\text{گوشش} = \frac{\text{تغییر طول}}{\text{طول اولیه}}$$

$$\epsilon_T = \frac{\delta_T}{L}$$

که در این رابطه $\delta_T = \alpha L \Delta T$ می باشد. در نتیجه:

$$\epsilon_T = \frac{\alpha L \Delta T}{L} = \alpha \Delta T$$


در روابط بالا α ضریب انبساط حرارتی $(\frac{1}{C})$ و ΔT تغییرات دما $(T_2 - T_1)$ بر حسب درجه سانتیگراد (C) است.

در روابط فوق α و ΔT همیشه هم علامت هستند. ΔT می تواند مثبت و منفی شود. اگر جسم گرم شود منفرجه ایجاد تنش فشاری کرده و علامت آن مثبت است و اگر جسم سرد شود باعث ایجاد تنش کشش در عضو شده و علامت آن منفی است.

نکته: هرگاه رفتار جسم تحت بارگذار مرکب (نبردی خارجی و حرارت) در محدوده الاستیک خطی باشد آنگاه تغییر شکل به وجود آمده ناشی از بارگذار مرکب برابر مجموع تغییر شکل های ایجاد شده ناشی از تک تک بارگذارها است. به این اصل روش جمع آثار کرا گفته می شود. با استفاده از این اصل می توان گوشش ها و تغییر شکل های یک سازه را تحت بارگذارهای مرکب به راحتی بدست آورد.

تنش حرارتی:


تنش که بر اثر حرارت در عضوهای سازه به وجود می آید را تنش حرارتی گویند. اگر در عضو مورد بررسی قیدهایی که منجر به جلوگیری از تغییر مکان آزادانه آن می شود وجود داشته باشد، آنگاه در آن عضو تنش حرارتی به وجود خواهد آمد. در مقابل در سازه های مقعر استاتیکی در اثر تغییرات دما اجزای سازنده به طور آزادانه می توانند تغییر طول دهند و هیچگونه تنش در سازه ناشی از حرارت ایجاد نمی شود. در حالی که در سازه های نامقعر استاتیکی به علت وجود قیدهای اضافه در سازه، مواضعی در برابر تغییرات طول آزادانه میله ها وجود دارد و در چنین سازه های تنش حرارتی ایجاد می شود.



تغییر معین استاتیکی در اثر تغییر حرارت آزادانه تغییر شکل دارد و تنش در آن اتفاق نمی افتد

تقریباً معین استاتیکی که تکیه گاه ها یا تیرها می باشند و منفرجه این د تنش در قیود می گردد


بچه مثال: تعیین تنش در عنصر دو سر گیردار:



$$\delta = 0 \rightarrow \alpha L \Delta T - \frac{FL}{EA} = 0 \rightarrow \frac{F}{A} = (\alpha L \Delta T) \times \left(\frac{E}{L}\right) = E \alpha \Delta T$$


حل مسائل نامعین:

در سازه‌های معین می‌توان با استفاده از معادلات تعادل نیروها و تعیین محذور ولی در سازه‌های نامعین با داشتن عکس‌العمل‌ها و نیروهای داخلی با استفاده از محذورهای جسم آزاد و معادلات تعادل به نتایج امکان‌پذیر رسید. از اینرو برای تحلیل این سازه‌ها علاوه بر معادلات تعادل از معادلات افقایی دیگر نیز استفاده می‌کنیم که به آن معادلات سازگاری گفته می‌شود. در معادلات سازگاری باید تغییر شکل‌ها را سازه به سازه یکدیگر نگاه داشته‌ایم.



بچه مثال:

شماره تعادل: $\Sigma F_x = 0 \rightarrow R_A + R_B = P$ (I)



در تمام اجزا تغییر:


شماره سازگاری: $\delta_{AB} = \delta_{Ac} + \delta_{cB} = 0 \rightarrow \frac{R_A \cdot a}{EA} - \frac{R_B \cdot b}{EA} = 0$

$$\rightarrow R_A \cdot a - R_B \cdot b = 0 \quad \text{(II)}$$

$$\text{(I), (II)} \rightarrow \begin{cases} R_A = P \frac{b}{L} \\ R_B = P \frac{a}{L} \end{cases}$$

تنش برشی :


هرگاه نیروی وارد شده بر سطح مقطع جسم، هم‌محور باشد تنش به وجود آمده در عضو تنش برشی خواهد بود.



گرش برشی :

مطابق شکل کید بار گسسته بر تیر اعمال می‌گردد چنانچه همان از تیر را در نظر بگیریم که بر آن

تنش برشی خالص اعمال شود تغییر طولی در اجزای همان ایجا درخواه شد ولی زوایا دستنویس تغییرات می‌کنند. مقدار تغییر زاویه و جرم همان به گش برشی خواهد بود که با ماسه لایه‌ها شده و بر حسب زاویه‌ها می‌سبب می‌گردد:



طبیعی قانون هوک ارتباط بین تنش و گش برشی در مود الاستیک خطی به صورت زیر می‌باشد:

$$\tau = G \alpha$$

که در آن G مدول برشی و α گش برشی می‌باشد.



همچنین ارتباط بین مدول برشی و مدول الاستیته به صورت زیر بیان می‌گردد:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

واحد مدول برشی مشابه مدول الاستیته است و به صورت kg/cm^2 یا kPa و مشابه این نشان داده می‌شود.

گرفتن حجم:

اگر جسم مکعبی تحت بارندگی قرار گیرد این دس تغییر نموده و آن منجر به تغییر در حجم جسم می گردد.
 با توجه به تعریف کرنش، نسبت تغییر حجم به حجم اولیه معرف کرنش حجمی می باشد.



حجم اولیه $V = xyz$

حجم ثانویه $V' = (x+dx)(y+dy)(z+dz) = xyz + yzdx + zx dy + xydz$

در رابطه V' سه دلیل کوچک بودن dx , dy و dz ، پارامترهای منفرد در این مورد از این جزوها حذف گردید.

$$V' = V + yz dx + zx dy + xy dz = V + \Delta V$$

$$\epsilon_v = \frac{\Delta V}{V} = \frac{yz dx + zx dy + xy dz}{xyz} = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} + \frac{dz}{z} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$

بنابراین $\epsilon_v = \frac{\Delta V}{V} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$

که با آن تغییر حجم نسبی در یک حال به توهم به راستی بارندگی هم می توان کرنش حجمی را بدست آورد.

الف - چنانچه جسم تحت نیروی محصور در راستای x باشد:

$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$

داریم: $\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$

بنابراین: $\epsilon_v = \epsilon_x + (-\nu \epsilon_x) + (-\nu \epsilon_x) = \epsilon_x (1 - 2\nu)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{اگر } \nu = 0 \longrightarrow \epsilon_v = \epsilon_x \\ \text{اگر } \nu = 1/2 \longrightarrow \epsilon_v = 0 \end{array} \right. \Rightarrow 0 < \nu < 0.5$$

ب - تغییر حجم نسبی ناشی از تغییر دما
 در ابعاد حالت کرنش در راستای x و y و z برابر $\alpha \Delta T$ است. از اینرو:


$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = \alpha \cdot \Delta T$$

$$\epsilon_v = 3\epsilon_x = 3\alpha \Delta T$$

→ 3 α ضریب انبساط حرارتی

تعمیم قانون هوک:

ارتباط بین تنش‌ها و کرنش‌ها در محورها و همچنین تنش‌ها و کرنش‌ها برش در بارگذارها مختلف
 در محدوده ارتجاعی (الاستیک) خطی از قانون هوک مطابق زیر بدست می‌آید:
 الف - تنش و کرنش محوری



قانون هوک: $\sigma = \epsilon E \rightarrow \epsilon = \frac{\sigma}{E}$

معین: $\epsilon' = -\nu \epsilon = -\nu \frac{\sigma}{E}$

$$\left\{ \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} \rightarrow \epsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)) \\ \epsilon_y &= -\nu \frac{\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} \rightarrow \epsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)) \\ \epsilon_z &= -\nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E} \rightarrow \epsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)) \end{aligned} \right.$$

بارگذار در جهت x بارگذار در جهت y بارگذار در جهت z

چنانچه کرنش ناشی از بارگذار حرارتی هم در نظر بگیریم داریم:

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)) + \alpha \Delta T$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)) + \alpha \Delta T$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)) + \alpha \Delta T$$

با توجه به کرنش حجمی خواهیم داشت:


$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

چنانچه عضو تحت تنش هیدرواستاتیک قرار گیرد آنگاه خواهیم داشت:

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = -\sigma$$

$$\epsilon_v = \frac{-3\sigma}{E} (1-2\nu)$$

— تنش دگرگونی برشی:



$$\left. \begin{array}{l} \delta_{xy} = \alpha + \beta = \frac{dv}{dx} + \frac{du}{dy} \\ \delta_{yz} = \frac{dw}{dy} + \frac{dv}{dz} \\ \delta_{xz} = \frac{dw}{dz} + \frac{du}{dx} \end{array} \right\} \text{کرنش برشی}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} \tau_{xy} = G \delta_{xy} \\ \tau_{yz} = G \delta_{yz} \\ \tau_{xz} = G \delta_{xz} \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} \delta_{xy} = \delta_{yx} \\ \delta_{yz} = \delta_{zy} \\ \delta_{xz} = \delta_{zx} \end{array} \right.$$

نکته: چنانچه جسمی تحت تنش هیدرواستاتیک قرار گیرد آنگاه نسبت تنش به کرنش حجمی برابر با مدول بک (k) خواهد بود.

$$k = \frac{\sigma}{\epsilon_v} = \frac{\sigma}{\left(\frac{\Delta v}{v}\right)} = \frac{\sigma \cdot v}{\Delta v} = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

نکته: مقدار تغییرات نسبی مساحت ورق یا کرنش سطحی تحت بارندگی دو بعدی را می توان از رابطه زیر تعیین نمود.

$$\epsilon_A = \epsilon_1 + \epsilon_2 = \frac{\Delta A}{A} = \frac{\text{تغییر مساحت}}{\text{مساحت اولیه}}$$



$$\Rightarrow A = ab, \quad A' = (a + \Delta a)(b + \Delta b) = ab + b\Delta a + a\Delta b + \Delta a\Delta b$$

$$\epsilon_A = \frac{\Delta A}{A} = \frac{b\Delta a + a\Delta b}{ab} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} = \epsilon_a + \epsilon_b = \epsilon_x + \epsilon_y = \frac{1-\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y)$$

مسئله ۱- قطعه ای به طول 250 mm و سطح مقطع $50 \times 40 \text{ mm}$ با بار فشاری P تعدادی می کشد. ماده به کار رفته در این قطعه از برنز با $E = 95 \text{ GPa}$ است. مقصود کشش بیشتر می باشد تا جبران برآورد شده با داشتن اینکه تنش عمودی نباید از 80 MPa تجاوز کند و کاهش در طول قطعه نباید 0.12 درصد طول اولیه بیشتر باشد.

$$L = 250 \text{ mm}$$

$$A = 50 \times 40 \text{ mm} = 2000 \text{ mm}^2 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$E = 95 \text{ GPa} = 95 \times 10^3 \text{ MPa} = 95 \times 10^6 \text{ kPa}$$

$$\sigma = 80 \text{ MPa} = 80 \times 10^3 \text{ kPa}$$

$$\epsilon = 0.12 \% \rightarrow \epsilon = \frac{\delta}{L} \rightarrow \delta = \frac{0.12}{100} \times L$$


در این مسئله می توان P را تعیین نمود و هر کدام که بیشتر باشد به عنوان بار مجاز انتخاب می گردد.

$$\textcircled{1} \quad \sigma = \frac{P}{A} \rightarrow P = \sigma \cdot A = (80 \times 10^3) \times (2 \times 10^{-3}) = 160 \text{ kN}$$

$$\textcircled{2} \quad \delta = \frac{PL}{EA} \rightarrow P = EA \left(\frac{\delta}{L} \right) = (95 \times 10^6) \times (2 \times 10^{-3}) \times \left(\frac{0.12}{100} \right) = 228 \text{ kN}$$

بنابراین کمترین بار $P = 160 \text{ kN}$ است که باید در نظر گرفته شود. مقدار بار مجاز بر اساس تنش مجاز قطعه نیست آمده است و بارها را از آن منفرجه کشش در قطعه خواهد شد.

مسئله ۲- سازه کابل BC به قطر 4 mm و از فولاد با $E = 200 \text{ GPa}$ ساخته شده است. تنش مجاز در کابل برابر 190 MPa است و طول کابل نباید از 6 mm تجاوز کند. مطلوب است حداکثر بار P .




$$d = 4 \text{ mm} \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{4}{1000} \right)^2 = 12.57 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$E = 200 \text{ GPa} = 200 \times 10^6 \text{ kPa}$$

$$\sigma = 190 \text{ MPa} = 190 \times 10^3 \text{ kPa}$$

$$\delta = 6 \text{ mm} = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$$

دیگر تمام آزما هم به صورت متقابل است که می توان به رفتن کمتر حول نقطه A نیزه کابل را بر اساس P بدست آورد.



$$\tan \theta = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$L_{BC} = \sqrt{6^2 + 4^2} = 7.2 \text{ m}$$

$$\sin \theta = \frac{4}{7.2}, \quad \cos \theta = \frac{6}{7.2}$$

$$(F_{BC})_x = F_{BC} \cdot \sin \theta = \frac{4}{7.2} F_{BC}$$

$$\uparrow \sum M_A = 0 \rightarrow -\left(\frac{4}{7.2} F_{BC}\right) \times 6 + P \times 3.5 = 0 \rightarrow F_{BC} = 1.05 P$$


$$\textcircled{1} \quad \sigma = \frac{F_{BC}}{A} = \frac{1.05 P}{A} \rightarrow P = \frac{\sigma \cdot A}{1.05} = \frac{(190 \times 10^3) \times (12.57 \times 10^{-6})}{1.05} = 2.27 \text{ kN}$$

$$\textcircled{2} \quad \delta = \frac{F_{BC} \cdot L}{EA} = \frac{(1.05 P) \cdot L}{EA} \rightarrow P = \frac{EA}{1.05} \times \frac{\delta}{L}$$

$$\rightarrow P = \frac{(200 \times 10^6) \times (12.57 \times 10^{-6})}{1.05} \times \frac{(6 \times 10^{-3})}{7.2} = 1.99 \text{ kN}$$

همان گونه که ملاحظه می گردد مقدار بار کنترل کننده در حالت تغییر طول هم از برابر $P = 1.99 \text{ kN}$ بدست آمده است. چنانچه بیشتر از این مقدار بار اعمال گردد کسب سختی و پلاستیسیته در کابل ایجاد خواهد شد.

مثال ۳- بار عمودی منفرد به مقدار $P = 58 \text{ kN}$ در انتهای C از میل به برنج ABC دارد و در هر دو سر کابل سیم به برنج برابر $E = 105 \text{ GPa}$ است. مطلوب است قطر d بخش BC را به نحوی که تغییر مکان نقطه C برابر 3 mm باشد.



به خود جدا می توان ۲ بخش زده و بار هر طول به مقدار تغییر مکان


$$\delta_c = \delta_1 + \delta_2 = \delta_{AB} + \delta_{BC}$$

$$\rightarrow \delta_c = \frac{PL_{AB}}{EA_{AB}} + \frac{PL_{BC}}{EA_{BC}}$$

$$\begin{cases} L_{AB} = 1.2 \\ A_{AB} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{30}{1000}\right)^2 = 0.707 \times 10^{-3} \\ L_{BC} = 0.8 \\ A_{BC} = \frac{\pi}{4} d^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta_c = 3 \text{ mm} = \frac{3}{1000} \text{ m} \\ E = 105 \text{ GPa} = 105 \times 10^6 \text{ kPa} \\ P = 58 \text{ kN} \end{cases}$$

$$0.003 = \frac{58 \times 1.2}{(105 \times 10^6)(0.707 \times 10^{-3})} + \frac{58 \times 0.8}{(105 \times 10^6) \times (\frac{\pi}{4} d^2)} \rightarrow d = 16.5 \text{ mm} = 0.0165 \text{ m}$$

مثال ۴- با توجه به شکل و نوع بارگذار و مدول الاستیسیته $E = 70 \text{ GPa}$ است. مطلوب است:



الف - مقدار تغییر طول در عضو A معرّف کن.
ب - تغییر مکان متناظر B.

$$A_{AB} = \frac{\pi}{4} (0.02)^2 = 314.16 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$A_{BC} = \frac{\pi}{4} (0.06)^2 = 2.83 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$E = 70 \text{ GPa} = 70 \times 10^6 \text{ kPa}$$

الف - مقدار تغییر طول در عضو AB (حالت کشش) معرّف کن و برابر مقدار تغییر طول در عضو BC (حالت فشار) معرّف کن.

$$\delta_{AB} = \frac{4 \times 0.4}{(70 \times 10^6)(314.16 \times 10^{-6})} = 72.76 \times 10^{-6} \text{ m}$$

مقدار نیرو در عضو BC برابر است با (P-4):

$$\delta_{BC} = \frac{(P-4) \times 0.5}{(70 \times 10^6) \times (2.83 \times 10^{-3})}$$


$$\delta_{AB} = \delta_{BC} \rightarrow (P-4) = 4 \times \left(\frac{0.4}{0.5}\right) \times \frac{2.83 \times 10^{-3}}{314.16 \times 10^{-6}} = 28.8 \text{ kN}$$

$$\rightarrow P = 4 + 28.8 = 32.8 \text{ kN}$$


ب - تغییر مکان A نسبت به است و برابر تغییر مکان B در جهت پایین و نیز در جهت بالا مشابه کند. در این صورت تغییر مکان A و B از نظر مقدار هم برابر می باشد.

$$\delta_A = \delta_B = 72.76 \times 10^{-6} \text{ m}$$

مثال ۵- هر یک از اعضاهای AB و CD از آلومینیم $E = 75 \text{ GPa}$ ساخته شده است و دارای مساحت مقطع مقطع 125 mm^2 است. می دانیم آنها عضو صلب BC را نگه می دارند. مطلوب است تغییر مکان مقطع E.



حل: ابتدا در یک گام آزاد جسم را رسم می‌زنیم و استاده از روابط تعادل نیروی اعضا AB و CD را تعیین می‌کنیم.




$$\sum M_C = 0 \rightarrow 5 \times 0.44 = F_{AB} \times 0.64$$

$$\rightarrow F_{AB} = 3.44 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{AB} + F_{CD} = 5 \rightarrow F_{CD} = 5 - 3.44 = 1.56 \text{ kN}$$

حال می‌توانیم استاده از رابطه تغییر مکان عمود بر محور عضو، تغییر شکل اعضا AB و CD را تعیین می‌نماییم:

$$\delta = \frac{FL}{EA} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \delta_{AB} = \frac{3.44 \times 0.36}{(75 \times 10^6) \times (125 \times 10^{-6})} = 132.0 \times 10^{-6} \text{ m} \\ \delta_{CD} = \frac{1.56 \times 0.36}{(75 \times 10^6) \times (125 \times 10^{-6})} = 60 \times 10^{-6} \text{ m} \end{array} \right.$$




$$\theta = \frac{\delta_{AB} - \delta_{CD}}{0.64} = 112.5 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

$$\delta_E = \delta_{AB} - (0.2 \times \theta) = 109.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$


or

$$\delta_E = \delta_{CD} + (0.44 \times \theta) = 109.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

مثال ۲ - چنانچه یک میله داخل یک لوله قرار گیرد، مطابق شکل مطلوب است تعیین نیروی محصور و وجود آمده تحت بارگذاری است و داده شده.



بار P بر روی سطح مقطع اعمال گردید.
درجه آزادی:



رابطه تعادل: $P_1 + P_2 = P$ (I)

رابطه سازگاری: $\delta_1 = \delta_2 \rightarrow \frac{P_1 L}{E_1 A_1} = \frac{P_2 L}{E_2 A_2}$ (II)

با استفاده از روابط (I) و (II):

$$\begin{cases} P_1 = P \frac{E_1 A_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \\ P_2 = P \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \end{cases}$$

بنابراین هر چه سلیستر محصور بیشتر باشد آن عضو را بیشتر رای تواند تحمل کند.

میزان تنش در عضوها

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{P_1}{A_1} = P \frac{E_1}{\sum EA} \\ \sigma_2 = \frac{P_2}{A_2} = P \frac{E_2}{\sum EA} \end{cases} \Rightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{E_1}{E_2}$$


میزان کرنش در عضو

$$\begin{cases} \epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E_1} = \frac{P}{\sum EA} \\ \epsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E_2} = \frac{P}{\sum EA} \end{cases}$$

میزان تغییر شکل در اعضا

$$\begin{cases} \delta_1 = \epsilon_1 L = \frac{PL}{\sum EA} \\ \delta_2 = \epsilon_2 L = \frac{PL}{\sum EA} \end{cases}$$

مثال ۱۲ - پیلای شامل دو قسمت استوانه‌ای AB و BC در امتثال محدود نگه داشته شده است. قسمت AB از بزرگ و قسمت BC از کوچکتر است. مطلوب است: الف) تنش‌های عمودی در قسمت AB و BC، بزرگی و جهت تغییر مکان متناظر نقطه B




$$\frac{AB}{E_b = 105 \text{ GPa}} \quad \frac{BC}{E_a = 72 \text{ GPa}}$$

$$\alpha_b = 20.9 \times 10^{-6} \frac{1}{^\circ\text{C}} \quad \alpha_a = 23.9 \times 10^{-6} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

$$A_{AB} = \frac{\pi}{4} (60^2) = 2.83 \times 10^3 \text{ mm}^2 = 2.83 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_{BC} = \frac{\pi}{4} (40)^2 = 1.26 \times 10^3 \text{ mm}^2 = 1.26 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

* همان گونه که مشاهده می‌کنیم در A و C گیردار است. بنابراین افزایش حرارت منجر به ایجاد تغییر مکان در آن نقاط می‌گردد. این تغییر مکان توسط تغییر دماها جذب شده و باعث وجود آمدن تنش عکس العمل می‌گردد. چون هیچ نیروی خارجی وجود ندارد پس:



افزایش تغییر مکان در اثر حرارت $\delta_T = \alpha_b L_{AB} \Delta T + \alpha_a L_{BC} \Delta T = 2.27 \times 10^{-3} \text{ m}$


مقابله عکس العمل با تغییر دما در مقابل تغییر مکان $\delta_R = \frac{R L_{AB}}{(EA)_{AB}} + \frac{R L_{BC}}{(EA)_{BC}} = 18.074 \times 10^{-9} R$

رابطه سازگار: $\delta_T = \delta_R \rightarrow 2.27 \times 10^{-3} = 18.074 \times 10^{-9} R \rightarrow R = 125.62 \times 10^3 \text{ N}$

تنش $\sigma_{AB} = -\frac{R}{A_{AB}} = -44.4 \times 10^6 \text{ Pa}$
 $\sigma_{BC} = -\frac{R}{A_{BC}} = -100 \times 10^6 \text{ Pa}$

$\delta_B = \alpha_b L_{AB} \Delta T - \frac{R L_{AB}}{(EA)_{AB}} = 500 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.5 \text{ mm}$

مثال ۱۳ - تغییر حجم بدگزی در عمق h از سطح آب را تعیین کنید.



اگر بدگزی در عمق h از سطح آب قرار گرفته باشد آنگاه تنش وارده بدگزی برابر است با

$$\sigma = \gamma \cdot h$$

که در این رابطه γ وزن واحد آب است. بنابراین بدگزی همه جا به یک طور وارد شده است.

$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = \frac{1}{E} (+\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z))$$


$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = -\gamma h$$

$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = \frac{\gamma h}{E} (2\nu - 1)$$

$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = 3\epsilon = \frac{3\gamma h}{E} (2\nu - 1)$$

$$\text{تغییر حجم: } \epsilon_v = \frac{\Delta v}{v} \rightarrow \Delta v = \epsilon_v \cdot v$$

مثال ۱۴ - بارکشی ۲.۷۵ kN بر ورق مطابق شکل که دارای ضخامت ۱.۶ mm و $E = 200 \times 10^6$ kPa و $\nu = 0.3$ وارد شده است. مطلوب است تغییر در طول ۵۰ mm میانه ورق و تغییر در عرض قسمت AB و تغییر در ضخامت قسمت AB و تغییر در مساحت قسمت AB.



$$\text{مساحت مقطع ورق در قسمت AB: } A = 12 \times 1.6 = 19.2 \text{ mm}^2 = 19.2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\text{تنش در جهت x: } \sigma_x = \frac{2.75}{19.2 \times 10^{-6}} = 143.23 \times 10^3 \text{ kPa}$$

$$\text{کرنش در جهت x: } \epsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x + \nu(\sigma_y + \sigma_z)) = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{143.23 \times 10^3}{200 \times 10^6} = 716.15 \times 10^{-6}$$

$$\text{کرنش در جهت y و z: } \epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x = -0.3 \times 716.15 \times 10^{-6} = -214.84 \times 10^{-6}$$

نسبت تغییر طول در قسمت AB

$$\Delta x = L_{AB} \cdot \epsilon_x = 0.05 \times 716.15 \times 10^{-6} = 35.8 \times 10^{-6} \text{ m}$$

تغییر عرضی نسبت به AB:

$$\delta_y = 0.012 \times (-214.84 \times 10^{-6}) = -2.578 \times 10^{-6}$$

علامت منفی به این معنی است که کاهش عرضی وجود دارد.

تغییر ضخامت نسبت به AB:


$$\delta_z = 0.0016 \times \epsilon_z = 0.0016 \times (-214.84 \times 10^{-6}) = -0.0003437 \times 10^{-2} \text{ m}$$

علامت منفی یعنی اینکه کاهش ضخامت وجود دارد.

تعیین تغییرات در سطح مقطع:

$$\Delta A = a \cdot b \cdot (2\epsilon_y + \epsilon_z) = 2 \times 0.012 \times 0.0016 \times (-214.84 \times 10^{-6}) = -8.25 \times 10^{-9} \text{ m}^2$$

سوال ۱۵- این از یک مخزن تحت تنش در دو راستای x و y قرار گرفته است. این ایوان مربعی دارای لبه 20mm است. مطلوب است تعیین درصد تغییرات شیب در قطر BD.



$$E = 200 \text{ GPa}, G = 77.2 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0.3$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$


$$\sigma_x = 100 \times 10^6 \text{ Pa}, \sigma_y = 80 \times 10^6 \text{ Pa}, \sigma_z = 0$$

کشش در راستای x: $\epsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)) = \frac{1}{200 \times 10^9} (100 \times 10^6 - 0.3 \times 80 \times 10^6) = 0.00068$

کشش در راستای y: $\epsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)) = \frac{1}{200 \times 10^9} \times (80 \times 10^6 - 0.3 \times 100 \times 10^6) = 0.00016$

$$\delta_x = L_x \cdot \epsilon_x, \quad \text{طول جدید } L'_x = L_x + L_x \epsilon_x = L_x (1 + \epsilon_x)$$

$$\delta_y = L_y \cdot \epsilon_y, \quad \text{طول جدید } L'_y = L_y (1 + \epsilon_y)$$




$$\rightarrow \tan \theta' = \frac{L'_y}{L'_x} = \frac{1 + \epsilon_y}{1 + \epsilon_x} = 0.991$$

$$\tan \theta = \frac{L_y}{L_x} = 1$$

علامت منفی یعنی اینکه کاهش شیب وجود دارد.


مسئله ۱۲ - چنانچه الیوم تحت تنش در دو راسته قرار گیرد، مطلوب است تعیین تغییرات طول و عرض و عمق آن.



برای این تغییرات طول باید وجود نیروی باید کرنش در راسته z برابر صفر شود:

$$\epsilon_z = 0 \rightarrow \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)) = 0 \rightarrow \sigma_y = -\sigma_x$$

چنانچه $\sigma_x = \sigma_y$ ، مطلوب است تعیین تغییرات قطر



$$\delta' = \sqrt{\delta_x^2 + \delta_y^2}$$

$$\delta_x = L_x \cdot \epsilon_x$$

$$\delta_y = L_y \cdot \epsilon_y$$


در صورتی که میزان تنش $\sigma_x \neq \sigma_y$ باشد، باید بر این روش عمل کرد.

$$\left. \begin{aligned} L'_x &= \epsilon_x L_x + L_x \\ L'_y &= \epsilon_y L_y + L_y \end{aligned} \right\} \rightarrow D' = \sqrt{L'^2_x + L'^2_y}$$

$$D = \sqrt{L^2_x + L^2_y}$$

$$\Delta D = D' - D$$

مسئله ۱۳ - ورقه مطابق شکل در دو راسته x و y مقید شده است و در راسته x تحت تنش فشاری قرار دارد. در صورتیکه ورق حرارت داده شود مقدار افزایش دمای T_0 را به گونه‌ای باید که مساحت ورق همواره تغییر نکند.




$$\epsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x) = 0 \rightarrow \sigma_y = -\nu\sigma_x \quad \text{I}$$

$$\epsilon_A = \epsilon_x + \epsilon_y = \frac{1-\nu^2}{E}(\sigma_x + \sigma_y) + 2\alpha T_0 = 0 \quad \text{II}$$

$$\text{از I در II} \rightarrow \frac{1-\nu^2}{E}(-\sigma_x - \nu\sigma_x) + 2\alpha T_0 = 0 \rightarrow T_0 = \frac{(1-\nu^2)\sigma_x}{2E\alpha}$$

مثال ۱۸: قطعه ای در داخل یک سیلندر قرار داده شده که در راستای x مقعر شده است. مطلوب است تعیین تنش ها و کرنش در سه راستا. بر روی قطعه یک بار به میزان 60 kPa اعمال گردیده است.

$$E = 700 \times 10^6 \text{ kPa}, \quad \nu = 0.33$$



همانگونه که ملاحظه می شود در راستای z و y دانه تغییر طول دهد و در راستای x مقعر شده است.

$$\epsilon_x = 0$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu (\sigma_x + \sigma_z))$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y))$$

میزان تنش در راستای z برابر است با $\sigma_z = \frac{P}{A}$ و همچنین در راستای y تنش را می توانیم خواهد کرد.

$$\sigma_y = 0$$

$$\sigma_z = \frac{P}{A} = \frac{60}{1} = 60 \text{ kPa}$$


حال خواهیم داشت:

$$\epsilon_x = 0 = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu (\sigma_y + \sigma_z)) \rightarrow \sigma_x = \nu \sigma_z = 0.33 \times 60 = 20 \text{ kPa}$$


$$\epsilon_y = \frac{1}{700 \times 10^6} (0 - 0.33 (60 + 20)) =$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{700 \times 10^6} (60 - 0.33 (20 + 0)) =$$

مثال ۱۹ - میل صلب AD با استفاده از ۲ کابل با قطر α و مدول الاستیسیته E به صورت افقی قرار گرفته است. چنانچه نیروی P در D وارد گردد میزان کشش در کابل ها را تعیین کنید. میزان تغییر شکل قائم نقطه D را می سنجیم.




مانند نمونه که ملاحظه می گردد با تعیین نیروی کشش در دو کابل میزان کشش بدست خواهد آمد. از این دو مجهول نیروی در B و C وجود دارد که می توان با یک رابطه تعادل و یک رابطه سازگاری آنها را تعیین نمود.



$$\sum M_A = 0 \rightarrow 3P\alpha = 2T_C\alpha + T_B\alpha$$

$$\rightarrow 2T_C + T_B = 3P \quad \text{①}$$



$$\frac{\delta_B}{\delta_C} = \frac{\alpha}{2\alpha} \quad \text{or} \quad \theta = \frac{\delta_B}{\alpha} = \frac{\delta_C}{2\alpha}$$

$$\frac{\frac{T_B \cdot L}{EA}}{\frac{T_C \cdot L}{EA}} = \frac{\alpha}{2\alpha} \rightarrow \frac{T_B}{T_C} = \frac{1}{2} \rightarrow T_B = \frac{1}{2} T_C \quad \text{or} \quad T_C = 2T_B \quad \text{②}$$

با قرار دادن ② در ① داریم:

$$2(2T_B) + T_B = 3P \rightarrow 5T_B = 3P \rightarrow T_B = \frac{3}{5}P$$

$$T_C = 2T_B = \frac{6}{5}P$$

بنابراین:

$$\delta_C = \frac{6}{5} \frac{PL}{EA}, \quad \delta_B = \frac{3}{5} \frac{PL}{EA}$$

میزان تغییر شکل در D :

$$\theta = \frac{\delta_D}{3\alpha} \rightarrow \delta_D = 3\alpha\theta = 3\alpha \left(\frac{\delta_B}{\alpha} \right) = 3\delta_B = \frac{9}{5} \frac{PL}{EA}$$